BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本 開特 許 庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-119726

@Int,Cl,4		識別配号	庁内整理番号		砂公開	昭和63年(19	88) 5月24日
A 47 L	9/28 5/12 9/00	102	A - 6864-3B 8206-3B Z - 6864-3B	審査請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

◎発明の名称 自走式掃除機

動特 願 昭61-265982

❷出 顔 昭61(1986)11月7日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 個発 数 内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 仍验 明者 小 林 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 明 Ш の発 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 **B** 稔 伊発 明 大阪府門實市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 ത്ഷ 外1名 弁理士 中尾 130代 理

既 恕 ***

- 1、発明の名称 自建文排除機
- 2、特許請求の範囲
- (1) 本体を駆動する駆動手段と、本体の移動方向 を変える機能学段と、本体に組み込まれた清掃 手段と、本体に魅力を供給する電源コードと、 本体内のコードリールに急かれた電想コードを 一定長さ毎に送り出すコード送出手段と、本体 外部に設けられた複数個のパンパーと、このパ ンパーの接触を検知する接触検知手段と、との 複触検知手段からの出力を判断処理して駆動手 設の駆動方向かよび操舵手段による本体の移動 方向かよびコード送出手段を制御する判断処理 手段を具備し、コード送出手段は、電数コード に当接し回転する検知ローラと、検知ローラに 健康コードを御圧する押圧ローラと、映知ロー クの一定回転毎に信号を出す信号出力装置と、 との信号出力装置の信号によってコードリール の回転拘束を行なうロック袋奴とからなる自定

- (3) コード送出手段の信号出力模量性、検知ローラと選動して回転するスイッチカムと、スイッチカムの回転に応じてカムに接触し作動する検知スイッチとからなる特許請求の範囲第1項配数の自走式掃除機。
- 3、発明の幹細な説明

産業上の利用分野

この発明は、情掃機能と移動機能とを備え、自動的に床面を清掃する自定式掃除機に関するものである。

従来の技術

使来より、播除機に移動機能を付加して精掃時の操作性の向上を図った自走式掃除機が開発されている。特に最近では、これにマイクロコンピュータと各種センサ類を搭載することにより、清掃場所の移動を掃除機自体で判断しつつ精掃を行えり、いわゆる自立誘導型の自走式掃除機の開発が行たわれている。

との種の自起式掃除機では、超音波等を利用し

特別昭63-119726(2)

た障害物検知センサや移動方向の計測を行えりジャイロセンサ等を備え、金体として複雑なシステム構成をとっており、古らに移動用および背添換館の電源にはバッテリーを利用していた。

発明が解決しようとする問題点

このような方式のものでは、バッナリーを用いる関係からどうしても、本体重量が大きくなる上、パワー不足となり、しかも選転時間として短いものにならざるを得なかった。さらに、本体の重量が大となるため、障害物となる態、ガラス、人などに接触すると協つけるととを考慮して、各種センサを軽着しなければならなかった。また、野導をより正確に行なりためのジャイロセンサ等を設着すると大掛かりで複雑な制御システムを必要とする。

そとで、本発明では、商用電源を用い簡単を制 関システムで部屋を自動的に清掃できる小型・軽 量な自定式掃除機を提供するものである。

問題点を解決するための手段 前配問題点を解決する本発明の技術的手段は、

接置により拘束され、コード長一定のまま本体が 替に当たるまで進み、接触検知手段で壁に当たの方 にとを検知すると、判断処理手段により駆動力 向を変換する。同時に、判断処理手段により駆動 のを変換する。同時に、判断処理手段はロックとと もに、機能手段を制度して本体の移域コードが引 さに、機能手段を制度して向ける。電域コードが引 も出されると、これに押圧ローラを介して押圧されている検知ローラははコードの引き出力力を れて回転し、所定の回転をすると信号出力力を のであるとともに、判断処理手段により扱 を元の状態に制度する。この動作を疑り返し行な を元の状態に制度の床面を自動的に清解するもの である。

突施例

以下、本発明の一奏的例を施付四回に基づいて 脱明する。

第1図,第2図において、1は自走式掃除機の 本体、2は集盛電で、その前後にホース3が鉄統

本体を駆動する駆動手段と、本体の移動方向を変 える操舵手段と、本体に組み込まれた情報手段と、 本体に電力を供給する電源コードと、本体内のコ ードリールに巻かれた電波コードを一定長さ毎に 送り出すコード送出手取と、本体外部に飲けられ た複数個のバンバーと、このパンパーの接触を検 知する接触検知手段ととの接触検知手段からの出 力を判断処理して駆動手段の駆動方向および操舵 **予設による本体の移動方向およびコード送出手段** を制御する判断処理手段を具備し、コード送出事 段は、電源コードに当接し回転する検知ローラと、 検知ローラに電源コードを押圧する押圧ローラと、 検知ロークの一定回転毎に信号を出す信号出力芸 置と、この信号出力装置の信号によってコードリ ールの回転拘束を行なりロック装置とで構成した ものである。

作用。

この技術的手段による作用は次のとかりである。 この構成により、電源コードを数余どに保止し てかも電源を投入すると、コードリールはロック

してある。ホース3の先端部は本体1の前後方向 に導かれてそれぞれの床ノメル4と接続している。 5はフィルタ、6は電動送風機、7は本体1の側 面に設けられた柳気口である。そして、上記集店 室2、ポース3、床ノズル4、フィルタ5、電動 送风機6かよび排気口でで、清掃手段8を構成し ている。9は操舵機駆動輪であり、操舵モータ10 ととも化本体1の移動力向を安える操舵手段を、 また駆動モータ11とともに本体1を駆動する駆 助手段をそれぞれ構成している。12は本体1の 左右に設けられた補助輪である。電気コード13 はコード徴取り英雄15のコードリール14によ り答言込まれている。16は電源コード13を本 体外へ送り出すための制御を行なうコード送出手 段である。本体1の前後には、ウレタン製のパン パー1 アが設けられ、それらの内部には接触圧を 検知する複数個の接触検知手段18が設けられて いる。床ノメル4を前袋2ヵ所般けているのは本 体1が前後に励いて清掃を行なうので、やり残し を少なくするためである。19は判断処理手段で

特開昭63-119726(3)

もり、接触検知手段18からの出力を判断処理して駆動手段の駆動方向および操舵手段による本体1の移動方向を制御し、かつコード送出手段18を制即する。

第3回、第4回にコード送出手収16の構成を 示す。

図にかいて、20は本体1 だ回転自在に取り付けたいて、20は本体1 だ回転自在に取り付かりた検知ローラで、押圧ローラ21が取りて下ので付かされて渡って、中の方面に付かされて源している。 検知ローラ 20が取り付けたスイッチを取り付けたスイッチを取り付けたスイッチを取り付けたスイッチを取り付けたスイッチを対して、25はカム24 に受験してルートではなったで、25はカムでは、25はカムで、25

コードクリップヨ2を中心とする円を描きながら 進む。とのとき駆動輪のは操能モータ10により 直送状態になっている。そして、本体 1 の前方に 設けられたパンパー17が登28に当りパンパー 17内部の接触検知手段1日が接触を検知すると、 判断処理手段19は駆動手段、操舵手段及びコー Y送出手段を創御する。すたわち駆動モータ11 を反転させて駆動方向を矢印8の方向に変え、操 脱モータ10を制御して移動方向をコードクリッ ブ32から遠ざかる方向に向けると問時に、ソレ ノイド28を作動してコードリール14の拘束を 解除する。すると、毎0次コード13は本体1の移 動にしたがって矢印φの方向に引き出されるので、 とれを押圧ローラ21で押圧されている検知ロー 920は矢印4の方向に回転し、伝動商車23を 介してスイッチカム24は矢印のの方向に回転す る。健凝コード13が一定長さ引き出されるとス イッナカム24のカム24'が検知スイッチ25化 接触してこれを作動させるので、利研処理手段19 はソレノイド28の作動を停止してコードリール

また本夾施例の接触検知手段1日は、金属性の2本のテープ間に導電性ゴムをはさんで金体を絶 接材料で覆ったいわゆるコードスイッチを用いている。とのコードスイッチは、圧力がかかり導電 性ゴムが圧縮されると2本の金属性テープ間の抵 流値が小さくなりスイッチとして働くものである。

以上のように構成された自定式掃除機について、 以下その動作を説明する。

例えば毎5図に示すように、登29に囲まれた

部屋内の床30に自定式掃除機の本体1をセット
する。本体1からは電源コード19が引き出され、
登29のコンセント31に接続している。また、
電源コード13はコンセント31と本体1カの混
で整29にコードクリップ32により固定力がので
コンセント31に度接電源コード18の扱力がので
コンセント3(に度接電源コード18の投入すると、プレーキ2のによって口がので
でを投入すると、プレーキで動送 風報の大の から矢印 ▲ したり 1 が作動し、清掃を行ないながら矢印 ▲ の方向にコード長を一定に保ちながら、すなわち

14を再び拘束するとともに、操舵モータ10を 制御して移動方向を兄の直進状態にする。したが って、本体1はコードクリップ32を中心として 一定長さだけ半径の大きな円を描きながら移動するととになる。また、反対何のパンパー17が望 20に当たった場合でも関係の動作をし、上記動 作を繰り返しながら部歴会体を移動し、床30を 自動的に存続することができる。

なか、本実的例では検知スイッチ26は通常の 接点を有するスイッチを使用しているが、例えば 第8図に示すように、スイッチカム24に取り付けた殴打33とリードスイッチ34の組み合わせ により非接触で検知ローラ20の回転信号を出力 するものでも同様の効果が得られることは言うま でもない。

器頭の効果

以上のように本発明は、本体を駆動する駆動手 酸と、操舵手段と、精掃手段と、本体内のコード リールに参かれた電源コードと、コード送出手段 と、パンパーの接触を検知する接触検知手段と、 4、図面の簡単な説明

特開昭63-119726(4)

判断処理手段とを具備し、とのコード送出手段は、 検知ローラと、伊圧ローラと、信号出力接置と、 のコードは出身外の のコードはより のコードにより がおなり、電源で保し、コードの のではより が格経的を決定し、接触検知学及となり をはより で存物を検知し、な動的に滞帰しても をはいる。 とかも、コード送出手段はコードの引き出し長成 で変現でき、またセンサーとしても接触検和 で変現でき、またセンサーとしても接触検行 なりだけで良いものであり、従来になく安価である。 量な自定式帰除機が容易に実現できるものである。

第1図は本発明の一実施例による自走失協阶級の側断面図、第2図は同自定式掃除機の投断面図、第3図は同自定式掃除機のコード送出手級の構成図、第5図は同自定式掃除機の移動手限を示す説明図、第6図はコード送出手段の信号出力複電の他の実施例の構成図である。


1 ……本体、8 ……清掃学段、9 ……操舵兼駆 動輪、1 Q ……接舵モータ、1 1 ……駆動モータ、 13……電源ロード、14……コードリール、18 ……コード送出手段、17……パンパー、18… …接触検知手段、18……判断処理手段、20… …検知ローラ、21……押圧ローラ、24……ス イッチカム、25……検知スイッチ、26……ブレーキ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 根か1名


1 ··· 本体
9 ··· 操舵 兼 駅 動輪
10 ··· 操舵 モータ
11 ··· 配 瀬 コード
13 ··· 電 源 コード
14 ··· コード リール
17 ··· / 大 次 一 次 次 17 ··· / 次 18 ··· 特 断 処 選 子段
19 ··· 判 断 処 選 子段

1--本体 8--清掃手段 17--パンパー


第一2 図





243 1 1571




特開昭63-119726(5)










6 E



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.